

安化县自然资源局

关于核销地质灾害隐患点的公告

根据《关于印发〈湖南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法（试行）〉的通知》（湘自办发〔2025〕9号）文件要求，现将我县2026年第一批拟核销地质灾害隐患点的名单予以公布，以接受社会的监督。

公告时间为自发布之日起5个工作日，即2026年5月26日至2026年6月1日。公告时间内如有异议，请实名向安化县自然资源局投诉。

附件：安化县2026年第一批拟核销地质灾害隐患点名单

（联系人：张瑜 电话：19007376188）

安化县自然资源局

2026年5月26日



附件：

安化县 2026 年第一批拟核销地质灾害隐患点名单

序号	名称	统一编号	具体位置	核销原因
1	铺路上滑坡	430923010240	梅城镇柏树村 栗中 3 组	经过连续 3 年监测或 观测趋于稳定状态；
2	南桥村原道观十一 组滑坡	430923011308	梅城镇南桥村 原道观十一组	经过连续 3 年监测或 观测趋于稳定状态；
3	周丽云屋后滑坡	430923021356	梅城镇铺坳村 月形一组	经过连续 3 年监测或 观测趋于稳定状态；
4	张建中屋后滑坡	430923012008	梅城镇杨高村 杨景十三组	经过连续 3 年监测或 观测趋于稳定状态；
5	老虎石滑坡	430923010059	南金乡将军村 二组	已实施避险搬迁；
6	梁利军屋后滑坡	430923011394	南金乡宝塔山 村八组	已完成工程治理，并通 过竣工验收后经过 1 年监测处于稳定状态；
7	柘溪林场乱石场滑 坡	430923010060	古楼乡探溪村 安林一组	已实施避险搬迁；
8	肖春梅屋后滑坡	430923011206	古楼乡古楼坪 村五组	已实施避险搬迁；
9	陈家山滑坡	430923011189	柘溪镇唐溪村	已实施避险搬迁；
10	水央组滑坡	430923011393	平口镇山洋村 水央组	已实施避险搬迁；
11	水山组滑坡	430923011070	平口镇新坪村 水山组	已完成工程治理，并通 过竣工验收后经过 1 年监测处于稳定状态；
12	高明乡黑泥田村泥 石流	430923031155	高明乡黑泥田 村石坑组	经过连续 3 年监测或 观测趋于稳定状态；
13	李和平屋后滑坡	430923010107	滔溪镇滔东社 区村檀树组	已完成工程治理，并通 过竣工验收后经过 1 年监测处于稳定状态；
14	李满喜屋后滑坡	430923011244	滔溪镇金山村 和安一组	经过连续 3 年监测或 观测趋于稳定状态；
15	李晚清屋南侧滑坡	430923011299	滔溪镇金山村 和安四组	已实施避险搬迁；

16	永丰滑坡	430923011239	小淹镇敷溪社区	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
17	刘能文屋后滑坡	430923011378	仙溪镇大桥新村新丰组	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
18	吴强云屋后滑坡	430923011380	仙溪镇龙丰村吴家组	已实施避险搬迁;
19	刘玉堂屋后滑坡	430923012012	清塘铺镇罗峒村张家组	已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态;
20	当风坪地裂缝	430923060207	清塘铺镇久泽坪村莲花井组	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
21	陀头组公路旁滑坡	430923011345	清塘铺镇碧岩村陀头组	已实施避险搬迁
22	黄立贤屋后滑坡	430923010062	龙塘镇沙田溪村八组	已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态;
23	大苍村13组 庙山里不稳定斜坡	430923011087	冷市镇大苍村13组	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
24	永丰组滑坡	430923012011	乐安镇乐桥社区	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
25	陂冲滑坡	430923010235	乐安镇伊中村陂冲、杨柳组	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
26	龚富华屋侧滑坡	430923012009	乐安镇熊耳村	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
27	狼窝托滑坡	430923010236	乐安镇乐桥社区金华组	已实施避险搬迁;
28	蒋社雄滑坡	430923012010	乐安镇乐桥社区胡家组	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
29	铁山里滑坡	430923011137	乐安镇蚩尤社区铁山里组	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
30	板溪村行高组滑坡	430923011325	羊角塘镇板溪村行高组	已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1年监测处于稳定状态;
31	杨政仁 屋后滑坡	430923011232	羊角塘镇银花溪村	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
32	马路中学滑坡	430923011330	马路镇马路村	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
33	雷隆协屋后滑坡	430923011370	小淹镇石峰社区高峰一组	经过连续3年监测或观测趋于稳定状态;
34	渠江学校滑坡	430923011349	渠江镇渠江社区	已完成工程治理,并通过竣工验收后经过1

				年监测处于稳定状态;
35	楠木组滑坡	430923011177	渠江镇晏家村 楠木组	已完成工程治理,并通 过竣工验收后经过1 年监测处于稳定状态;
36	青山滑坡	430923010296	东坪镇青山园 村	经过连续3年监测或 观测趋于稳定状态;
37	黄竹园崩塌	430923021044	东坪镇青山园 村	已完成工程治理,并通 过竣工验收后经过1 年监测处于稳定状态;
38	炭山溪滑坡	430923019010	城南区城南社 区	经过连续3年监测或 观测趋于稳定状态;
39	旭源服装厂旁 滑坡	430923011047	城南区城南社 区	已完成工程治理,并通 过竣工验收后经过1 年监测处于稳定状态;
40	经开区金竹坪扶家 台滑坡	430923011447	田庄乡茶酉社 区	已完成工程治理,并通 过竣工验收后经过1 年监测处于稳定状态;
41	经开区茶家村九组 崩塌	430923021331	田庄乡茶酉社 区	已实施避险搬迁;